



Proefnummer: GEO-19/123-S1 Aanvangsdatum: 03/03/2020
 X(Lambert): 148606.98 Sondeerapparaat: 200 kN - RUPS
 Y(Lambert): 196454.11 Conus: E
 Z (mTAW): +4.07 Lengte (m): 0.02 tot 41.02
 Gemeente: Puurs-Sint-Amands (Ruisbroek) Water op (m): 3.75 m (peil +0.32)
 Uitvoerder: VO - Afdeling Geotechniek

Norm: NBN EN ISO 22476-1:2012
 Toepassingsklasse: 2
 Uitvoeringsmethode: continu elektrisch (TE1/CPTE)



Proefnummer:	GEO-19/123-S1	Aanvangsdatum:	03/03/2020	Norm:	NBN EN ISO 22476-1:2012
X(Lambert):	148606.98	Sondeerapparaat:	200 kN - RUPS	Toepassingsklasse:	2
Y(Lambert):	196454.11	Conus:	E	Uitvoeringsmethode: continu elektrisch (TE1/CPTE)	
Z (mTAW):	+4.07	Lengte (m):	0.02 tot 41.02		
Gemeente:	Puurs-Sint-Amands (Ruisbroek)	Water op (m):	3.75 m (peil +0.32)		
Uitvoerder:	VO - Afdeling Geotechniek				



Algemene gegevens

Opdrachtnummer:	GEO-19/123
Proefnummer:	<u>GEO-19/123-S1</u>
Datum uitvoering:	03/03/2020
Norm:	NBN EN ISO 22476-1:2012
Toepassingsklasse:	2
Plaats:	PUURS-Sint-Amands (Ruisbroek)
Lambertcoördinaten:	X=148607.0 - Y=196454.1
XY afkomstig van:	VO - Afdeling Geotechniek
XY bepaald volgens:	XY_GPS - RTK FLEPOS (nk 2-3cm)
Aanvangspeil (mTAW):	4.07
Aanvangspeil afkomstig van:	VO - Afdeling Geotechniek
Aanvangspeil bepaald volgens:	Z_GPS - RTK FLEPOS (model hBG18)
Huidig maaiveld (DHMVII) (mTAW):	4.22
Uitvoeringsmethode:	continu elektrisch (TE1/CPTE)
Apparaat Type:	200 kN - RUPS
Conus Type:	E
Oppervlakte conus:	10.0 cm ²
Conus serienummer:	191121
Conus calibratiedatum:	09/12/2019
Leverancier conus:	A.P. van den Berg
Meetlichaam:	CFI
Operator:	De Leeuw, Steven
Grondsoort aan de conus:	
Diepte* water:	3.75 m (tov het aanvangspeil)
Datum opmeting waterpeil:	03/03/2020 12:05
Diepte* put:	
Sondeergat dichtgevallen op*:	3.95 m (tov het aanvangspeil)
Diepte* plaatsen kleefvanger:	0.00 m (tov het aanvangspeil)
Gesondeerd tot 1.02 m* met 3.05 m buizen	
Opgemeten lengte:	40.90 m
Uitgevoerd door:	VO - Afdeling Geotechniek
Totale drukkracht bij einde sondering (kPa):	
Stopcriterium:	gevraagde diepte bereikt maximale capaciteit bereikt
Opvullen van sondeergat:	
(* : diepte werd niet gecorrigeerd met helling van de sondeerstang)	

Opmerkingen

Afwijkingen van de norm: De helling heeft de maximaal toegelaten waarde van 15° overschreden.